

CITTA' DI BORGOSIESIA
Piano Regolatore Generale Comunale
VARIANTE GENERALE 2000

(approvata con D.G.R. n.8-13112 del 26/07/2004)

ELABORATI GEOLOGICO - TECNICI

Approfondimenti per la Revisione Generale al PRG

Elab. 10d

SICOD - Schede

Stesura : Marzo 2012

I progettisti delle modifiche apportate nella varaiante generale di PRG/2012 (parte geologica):

DOTT. GEOLOGO FULVIO DOMENICO EPIFANI
DOTT. GEOLOGO MARCO INNOCENTI
DOTT: GEOLOGO. EUGENIO ZANELLA

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE					MATERIALI					tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m ²)	diámetro (m)	acciaio	cls	mattoni	massi	legno		
EPIFAG002	ATTRAVERSAMENTO	4	2	2,5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
EPIFAG003	ATTRAVERSAMENTO	4	9	2,5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
EPIFAG004	ATTRAVERSAMENTO scatolare	4	40	2,5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
EPIFAG005	ATTRAVERSAMENTO	4	2,5	2,5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
EPIFAG006	ATTRAVERSAMENTO	5	1	2,5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	a sud di Isolella
EPIFAG007	ATTRAVERSAMENTO	5	1	2,5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	tra Isolella e Borgosesia
EPIFAG008	ATTRAVERSAMENTO	6	4	3,5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia
EPIFAG009	ATTRAVERSAMENTO scatolare	6	20	3,5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia
EPIFAG011	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2,2	10	1,5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093070	Foresto
EPIFAG012	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1,5	10	1,2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP299
EPIFAG013	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1,5	10	1,5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP299
EPIFAG014	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1,5	20				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Foresto

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE					MATERIALI					tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m ²)	diametro (m)	acciaio	cls	mattoni	massi	legno		
EPIFAG015	ATTRAVERSAMENTO scatolare	3,5	8	3			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP299
EPIFAG016	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2	4	3			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	adiacenze SP299
EPIFAG017	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2	30	1,2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
EPIFAG018	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2	7	1,2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
EPIFAG019	ATTRAVERSAMENTO	6	3	2,2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
EPIFAG020	ATTRAVERSAMENTO	6	4,5	3,5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
EPIFAG021	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2	8	1,2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
EPIFAG022	ATTRAVERSAMENTO	1	2	1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
EPIFAG023	ATTRAVERSAMENTO	3	5	1,5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
EPIFAG024	ATTRAVERSAMENTO						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
EPIFAG025	ATTRAVERSAMENTO						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP299 Agnona
EPIFAG026	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2	6	1,3			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE					MATERIALI					tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m ²)	diametro (m)	acciaio	cls	mattoni	massi	legno		
EPIFAG027	ATTRAVERSAMENTO scatolare						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP299
EPIFAG028	ATTRAVERSAMENTO tubazione		12			0,8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP299
EPIFAG029			12			0,9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP299
EPIFAG030	ATTRAVERSAMENTO tubazione		12			0,8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP299
EPIFAG031	ATTRAVERSAMENTO tubazione		12			0,9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP299
EPIFAG032	ATTRAVERSAMENTO tubazione		12			0,8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP299
EPIFAG033	ATTRAVERSAMENTO tubazione		15			0,6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Polo ospedaliero
EPIFAG034	ATTRAVERSAMENTO scatolare	3	12	2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	polo ospedaliero
EPIFAG035	ATTRAVERSAMENTO scatolare	3	40	2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	rotonda polo ospedaliero
EPIFAG036	ATTRAVERSAMENTO	4	8	2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	Via Valsessera
EPIFAG037	ATTRAVERSAMENTO tubazione		12			0,8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Via valsessera
EPIFAG038	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2	15	1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Via Valsessera

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE					MATERIALI					tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m ²)	diametro (m)	acciaio	cls	mattoni	massi	legno		
EPIFAG039	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1	12	0,7			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Via Valsessera
EPIFAG040	ATTRAVERSAMENTO tubazione		12			0,6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Via Valsessera
EPIFAG041	ATTRAVERSAMENTO tubazione		12			0,6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Via valsessera
EPIFAG042	ATTRAVERSAMENTO tubazione		12			0,8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Via Valsessera
EPIFAG043	ATTRAVERSAMENTO tubazione		12			0,8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Via Valsessera
EPIFAG044	ATTRAVERSAMENTO tubazione		8			0,5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Cardolino
EPIFAG045	ATTRAVERSAMENTO	2	13	2,5		0,3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Feruta
EPIFAG046	ATTRAVERSAMENTO tubazione		8			0,4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Orlongo
EPIFAG047	ATTRAVERSAMENTO tubazione		7			0,3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Frasca
EPIFAG048	ATTRAVERSAMENTO tubazione		8			0,3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Frasca
EPIFAG049	ATTRAVERSAMENTO tubazione		8			0,3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Frasca
EPIFAG050	ATTRAVERSAMENTO tubazione		8			0,3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Marasco

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE					MATERIALI					tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m ²)	diametro (m)	acciaio	cls	mattoni	massi	legno		
EPIFAG051	ATTRAVERSAMENTO tubazione		8			0,3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093040	Ferruta
EPIFAG052	ATTRAVERSAMENTO	2	3	1,2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	a nord di Rozzo
EPIFAG053	ATTRAVERSAMENTO	2,5	7	1,4			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Trebbia
EPIFAG054	ATTRAVERSAMENTO	5	4	1,5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Rozzo
EPIFAG055	ATTRAVERSAMENTO	3,5	4	2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Rozzo
EPIFAG056	ATTRAVERSAMENTO	5	4	7			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Valle Molle
EPIFAG057	ATTRAVERSAMENTO tubazione		6			0,4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Valle Molle
EPIFAG058	ATTRAVERSAMENTO	2	2,5	2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Pello
EPIFAG059	ATTRAVERSAMENTO	3,5	4	1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01-093080	Pello
EPIFAG060	ATTRAVERSAMENTO	3,5	4	1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01-093080	Pello
EPIFAG061	ATTRAVERSAMENTO	4	4	4			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Pello
EPIFAG062	ATTRAVERSAMENTO scatolare	3	6,5	2,5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Pello

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE					MATERIALI					tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m ²)	diámetro (m)	acciaio	cls	mattoni	massi	legno		
EPIFAG063	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2,5	20	0,8			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Piello
EPIFAG064	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1	20	0,8			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Piello
EPIFAG065	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2,5	4	0,5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Piello
EPIFAG066	ATTRAVERSAMENTO	5	12	2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP della Cremosina
EPIFAG067	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1,5	12	1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP Cremosina
EPIFAG068	ATTRAVERSAMENTO tubazione		12			0,4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Ca Pelliccio
EPIFAG069	ATTRAVERSAMENTO tubazione		10			0,3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	a sud di Ca Pelliccio
EPIFAG070	ATTRAVERSAMENTO scatolare		12			1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia
EPIFAG071	ATTRAVERSAMENTO	1	13	0,6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia
EPIFAG072	ATTRAVERSAMENTO scatolare	3	15	1,2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Turbina
EPIFAG073	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1,7	17	2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	San Quirico
EPIFAG074	ATTRAVERSAMENTO tubazione		20			0,8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE					MATERIALI					tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m ²)	diametro (m)	acciaio	cls	mattoni	massi	legno		
EPIFAG075	ATTRAVERSAMENTO	2	3,5	2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Piello
EPIFAG076	ATTRAVERSAMENTO	3	9	5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	strada per Foresto
EPIFAG077	ATTRAVERSAMENTO tubazione		10			0,8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	strada per Foresto
EPIFAG078	ATTRAVERSAMENTO	3	12	2,5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Orlongo
EPIFAG001	GUADO artificiale	12	5	1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia
EPIFAG079	ATTRAVERSAMENTO	6	11	7			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP Cremosina
EPIFAG080	ATTRAVERSAMENTO	5	7	3,5			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	a nord della SP Cremosina
EPIFAG081	ATTRAVERSAMENTO tubazione		6			0,8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	Guardella

CODICE	SPONDA	CARATT. GEOMETRICHE		TIPOLOGIA						tavola grafica	località	
		lunghezza (m)	altezza da p. c. (m) min. max.		inerbito	rivestito	muro	gabbioni	massi			massi cementati
EPIFAR001	sinistra	950	7	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia
EPIFAR002	destra	1000	6	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	Torame

**BRIGLIA**comune
Borgosesiaprovincia
VC**Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa**

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI								tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	c/s	legname e pietrame	gabbioni	massi						
								massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati		
EPIFBR004	Filtrante	0,6	4	2,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Plello
EPIFBR001	Filtrante	0,5	3	0,7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
EPIFBR002	Trattenuta	1	3	0,6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
EPIFBR003	Filtrante	0,6	4	2,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Plello

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE					MATERIALI										tavola grafica	località	
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m ²)	diametro (m)	dis	legname e pietram.	gabbioni	acciaio	mattoni	massi							
												massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati			
EPIFCA001	a sezione aperta	4	2900	2			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
Opera in discrete condizioni.																			
EPIFCA002	a sezione aperta	8	1400	2			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia
Opera in discrete condizioni.																			
EPIFCA003	a sezione aperta	8	2200	2,5			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia
Opera in discrete condizioni.																			
EPIFCA004	a sezione aperta	1	22	1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	a nord Borgosesia
Opera in buone condizioni.																			
EPIFCA005	a sezione chiusa		200				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
EPIFCA006	a sezione chiusa	1,5	320	1,2			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Vanzone
per i primi 100 m l'opera è a cielo aperto; per i restanti è a sezione chiusa. Discrete condizioni.																			
EPIFCA007	a sezione chiusa	0,5	60	0,4			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093040	Foresto
Opera ammalorata in alcuni punti.																			
EPIFCA008	a sezione chiusa	0,5	60			0,4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093040	Calco
Opera in discrete condizioni																			

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE					MATERIALI										tavola grafica	località	
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m ²)	diametro (m)	dis	legname e pietram.	gabbioni	acciaio	mattoni	massi							
												massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati			
EPIFCA009	a sezione chiusa		25				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Opera in discrete condizioni																			
EPIFCA010	fondo alveo	1	15				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Localmente l'opera è presenta in cattive condizioni e necessita di manutenzione.																			
EPIFCA011	fondo alveo	1	60				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Pavimentazione in buone condizioni.																			
EPIFCA012	a sezione chiusa		30			0,4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Tubazione insufficiente e ostruita da detriti. Opera in cattivo stato.																			
EPIFCA013	a sezione aperta	1,5	20				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Possibile criticità in occasione di elevate portate!																			
EPIFCA014	fondo alveo	2	250				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	polo ospedaliero
pavimentazione in buono stato. Nei pressi della rotonda, diventa a sezione chiusa; condizioni buone.																			
EPIFCA015	a sezione chiusa	1,2	200	1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	Guardella
EPIFCA016	fondo alveo	4	20				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	Via Valsessera
Opera in cattive condizioni, ammalorata. Necessità di sistemazione.																			
EPIFCA017	fondo alveo	1	40				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Via Valsessera
Opera in discrete condizioni.																			

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE					MATERIALI										tavola grafica	località	
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m ²)	diametro (m)	dis	legname e pietram.	gabbioni	acciaio	mattoni	massi							
												massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati			
EPIFCA018	fondo alveo	3	25				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
Opera in discrete condizioni.																			
EPIFCA019	fondo alveo	5	30				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Rozzo
Opera in discreto stato.																			
EPIFCA020	fondo alveo	5	15				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	a est di Rozzo
Opera ammorata. Necessita di manutenzione.																			
EPIFCA021	fondo alveo	2	50				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Piello
Buone condizioni dell'opera																			
EPIFCA022	fondo alveo	2	40				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Piello
Buone condizioni.																			
EPIFCA023	fondo alveo	5	25				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Pracesolo
Discrete condizioni, localmente ammalorata.																			
EPIFCA024	a sezione aperta	1,5	25	1,5			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Ca Pelliccio
Opera in discrete condizioni																			
EPIFCA025	a sezione chiusa	4,5	600	1,5			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia
Misure esterne, prese al punto di chiusura. Conzioni sufficienti.																			

**CANALIZZAZIONE**comune
Borgosesiaprovincia
VC**Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa**

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE					MATERIALI										tavola grafica	località	
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m ²)	diametro (m)	cls	legname e pietram.	gabbioni	acciaio	mattoni	massi							
												massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati			
EPIFCA026	fondo alveo	2	3				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	San Quirico
Opera in discrete condizioni.																			
EPIFCA027	a sezione aperta	1	30	1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Crava
opera in discrete condizioni. Successivamente l'opera diventa a sezione chiusa, per una lunghezza di circa 200 m.																			



**CASSA di ESPANSIONE / VASCA
di LAMINAZIONE**

comune
Borgosesia

provincia
VC



**Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa**

CODICE	CARATT. GEOMETRICHE				tavola grafica	località
	larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	capacità invaso (m ³)		
EPIFCV001	1	1	1		01-093080	Crava
EPIFCV002	1,3	1,3	1		01-093080	SS299
moderate quantità di detriti ghiaioso-sabbiosi in vasca						
EPIFCV003	2	2,3	1,8		01-093080	Polo Ospedaliero
Opera in buone condizioni						
EPIFCV004	1	1	1,2		01-093080	SS299
Opera in buone condizioni						
EPIFCV005	1,2	2	0,7		01-093120	Guardella
Opera in cattivo stato di manutenzione, con detriti e resti vegetali.						
EPIFCV006	1,5	2,5	1		01-093120	Guardella
Opera in discrete condizioni: presenza di griglia di protezione						
EPIFCV007	2	2	1,2		01-093120	Via Valsessera
Presenza di detriti sabbioso-ghiaiosi						
EPIFCV008	0,8	0,6	1		01-093080	Via Valsessera
Elevate quantità di detriti, che ostruiscono il flusso.						



**CASSA di ESPANSIONE / VASCA
di LAMINAZIONE**

comune
Borgosesia

provincia
VC



**Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa**

CODICE	CARATT. GEOMETRICHE				tavola grafica	località
	larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	capacità invaso (m ³)		
EPIFCV009	0,6	0,6	0,6		01-093080	Via Valsesserqa
Elevate quantità di detriti, che ostruiscono il flusso.						
EPIFCV010	0,6	0,6	1		01-093080	Via Valsessera
Opera quasi completamente riempita da sedimenti e detriti.						
EPIFCV011	1	1	1		01-093080	Ca Pelliccio
Opera in discreto stato.						
EPIFCV012	1,2	1	1		01-093080	Orlongo
Presenza di detriti e resti vegetali che ostruiscono il flusso.						
EPIFCV013	1,5	2	1,2		01-093080	Valle Mollie
Presenza di moderate quantità di sedimenti e detriti.						

CODICE	TIPOLOGIA	STRUTTURA	CARATT. GEOMETRICHE					RILEVATI		tavola grafica	località
			n. campate	lunghezza totale (m)	luce libera totale (m)	larghezza impalcato (m)	altezza intradosso fondo alveo (m)	alt. Max sponda sx (m)	alt. Max sponda dx (m)		
EPIFPO007	ferroviario	arco	3	53	45	3	18			01-094030	
EPIFPO008	stradale	arco	1	29	25	8,5	12			01-094030	
EPIFPO009	pedonale	arco	2	10	8	2	3			01-094030	Aranco
struttura moderatamente ammalorata											
EPIFPO010	pedonale	arco	1	9	8	1,5	3,5			01-093080	Aranco
EPIFPO011	pedonale	travata		10	9	1,5	4			01-094030	Borgosesia
EPIFPO012	pedonale	travata		9	10	2	4			01-094030	Borgosesia
EPIFPO013	stradale	arco	1	11	7	3,5	4			01-094080	Borgosesia
struttura con punti ammalorati.											
EPIFPO014	pedonale	arco	1	13	9	1,5	4			01-094080	Borgosesia
EPIFPO015	pedonale	travata		8	8	1	4			01-094080	Borgosesia
EPIFPO016	stradale	travata		11	6	8	4			01-093040	nord di Borgosesia
opera in discreto stato.											

CODICE	TIPOLOGIA	STRUTTURA	CARATT. GEOMETRICHE				RILEVATI		tavola grafica	località	
			n. campate	lunghezza totale (m)	luce libera totale (m)	larghezza impalcato (m)	altezza intradosso fondo alveo (m)	alt. Max sponda sx (m)			alt. Max sponda dx (m)
EPIFPO017	stradale	travata		12	7	8	2			01-093080	Isolella
Opera in discrete condizioni.											
EPIFPO018	stradale	travata		9	6,5	3,5	2			01-093080	zona industriale Rozzo
EPIFPO019	stradale	travata		10	7	6	1,5			01-093080	zona industriale Rozzo
EPIFPO020	stradale	travata		18	7	6	8			01-093080	Borgosesia
EPIFPO021	stradale	travata		30	20	8	2,2			01-093080	a sud di Plello
Buono stato di manutenzione											
EPIFPO022	stradale	travata		11	8	3	4			01-093040	verso Quarona
Opera in buone condizioni.											
EPIFPO023	stradale	travata		11	8	3	4			01-093040	verso Quarona
Opera in buone condizioni.											
EPIFPO001	pedonale	arco	5	100	90	5	16			01-093080	Isolella
Sottoscalzamento delle pile centrali.											
EPIFPO002	stradale	travata		80	90	12	17			01-093080	Isolella
Buone condizioni di manutenzione ed efficienza.											



comune
Borgosesia

provincia
VC



CODICE	TIPOLOGIA	STRUTTURA	CARATT. GEOMETRICHE					RILEVATI		tavola grafica	località
			n. campate	lunghezza totale (m)	luce libera totale (m)	larghezza impalcato (m)	altezza intradosso fondo alveo (m)	alt. Max sponda sx (m)	alt. Max sponda dx (m)		
EPIFPO003	stradale	arco	4	90	80	3	14			01-093080	Agnona
Struttura in discrete condizioni, con locali ammaloramenti.											
EPIFPO004	stradale	travata		230	200	12	9			01-093080	tra Borgosesia e Agnona
Struttura in buone condizioni.											
EPIFPO005	stradale	arco	3	95	86	10				01-093080	Borgosesia
Locali ammaloramenti nella struttura.											
EPIFPO006	stradale	arco	3	80	70	10	6,7			01-093080	Rondò



CODICE	SPONDA	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI										tavola grafica	località	
			lunghezza (m)	altezza (m)		cls	legname e pietram.	gabbioni	mattoni	materiale vivo	massi							
				min.	max.						massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati			
EPIFDS045	destra	Muro	25	6	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Opera in condizioni accettabili. Misure stimate per inaccessibilità dell'area.																		
EPIFDS046	sinistra	Scogliera	15	1,2	1,6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Opera in buone condizioni.																		
EPIFDS047	destra	Muro	30	2	2,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Opera in discrete condizioni. Primo tratto in massi cementati, poi in cls verso la strada.																		
EPIFDS048	sinistra	Muro	30	0,5	1,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Opera in discrete condizioni.																		
EPIFDS049	destra	Muro	10	3	3,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Opera in discrete condizioni.																		
EPIFDS050	sinistra	Muro	10	2	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Opera composta da più muri attigui, anche di proprietà private. Generali condizioni discrete.																		
EPIFDS051	sinistra	Muro	40	7	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Discrete condizioni.																		
EPIFDS052	sinistra	Muro	20		2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	Via Valsessera
Opera in condizioni accettabili. Leggero scalzamento al piede.																		



CODICE	SPONDA	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI										tavola grafica	località	
			lunghezza (m)	altezza (m)		c/s	legname e pietram.	gabbioni	mattoni	materiale vivo	massi							
				min.	max.						massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati			
EPIFDS053	destra	Muro	20	1	1,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	Via valsessera
Opera in condizioni accettabili.																		
EPIFDS054	sinistra	Muro	40		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Via valsessera
Opera in buone condizioni.																		
EPIFDS055	destra	Muro	40		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Via valsessera
Opera in buone condizioni																		
EPIFDS056	destra	Scogliera	5		1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	a nord di Rozzo
Opera ammalorata, con punti in cui manca pietrame. Necessaria manutenzione.																		
EPIFDS057	destra	Scogliera	6	2	2,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	a nord di Rozzo
Opera in discrete condizioni.																		
EPIFDS058	sinistra	Muro	15	1,5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	a nord di Rozzo
Opera in discrete condizioni, coperta da vegetazione.																		
EPIFDS059	sinistra	Scogliera	6		1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	a nord di Rozzo
Opera in discrete condizioni.																		
EPIFDS060	destra	Muro	10		1,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Rozzo
Opera in discrete condizioni.																		



CODICE	SPONDA	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI										tavola grafica	località	
			lunghezza (m)	altezza (m)		c/s	legname e pietram.	gabbioni	mattoni	materiale vivo	massi							
				min.	max.						massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati			
EPIFDS061	sinistra	Muro	4		1,3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Rozzo
Opera in condizioni accettabili.																		
EPIFDS062	destra	Scogliera	15		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Rozzo
Opera in discrete condizioni, ben vegetata.																		
EPIFDS063	sinistra	Muro	50	1,5	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00-093080	Rozzo
Opera in buone condizioni.																		
EPIFDS064	sinistra	Muro	210	1,5	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
Fino all'entrata della fabbrica (partendo da monte) le condizioni sono discrete. Tra l'entrata e la strada, il muro si presenta danneggiato in qualche punto e a tratti sottoscalzato.																		
EPIFDS065	destra	Scogliera	50		2,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
Opera in buone condizioni.																		
EPIFDS066	destra	Muro	70	5	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia
Opera in discrete condizioni.																		
EPIFDS067	destra	Scogliera	50		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia
Opera in buone condizioni, ben vegetata.																		
EPIFDS068	sinistra	Muro	70		3,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Plelo
Opera in buone condizioni.																		



CODICE	SPONDA	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE				MATERIALI										tavola grafica	località
			lunghezza (m)	altezza (m)		c/s	legname e pietram.	gabbioni	mattoni	materiale vivo	massi							
				min.	max.						massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati			
EPIFDS069	destra	Muro	30		1,2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Plello
Opera in buone condizioni.																		
EPIFDS070	destra	Muro	15		6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Plello
Opera in discrete condizioni.																		
EPIFDS071	sinistra	Muro	40		3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Plello
Opera in discrete condizioni.																		
EPIFDS072	sinistra	Scogliera	15		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Plello
Opera in buone condizioni, ben vegetata.																		
EPIFDS073	sinistra	Scogliera	15		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Plello
Opera in discrete condizioni.																		
EPIFDS074	destra	Scogliera	20		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Plello
Opera in buone condizioni.																		
EPIFDS075	destra	Scogliera	15		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Plello
Opera in buone condizioni.																		
EPIFDS076	destra	Scogliera	15		1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Plello
Opera ammalorata; necessità di manutenzione.																		



CODICE	SPONDA	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI										tavola grafica	località	
			lunghezza (m)	altezza (m)		c/s	legname e pietram.	gabbioni	mattoni	materiale vivo	massi							
				min.	max.						massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati			
EPIFDS077	sinistra	Muro	300	2,5	3,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Plelo
Opera formata da muri di confine, anche di diversa tipologia, ma continui. Discrete condizioni generali.																		
EPIFDS078	destra	Muro	40		5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Plelo
Opera in discrete condizioni.																		
EPIFDS079	sinistra	Scogliera	3		1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP Cremosina
Opera in buone condizioni.																		
EPIFDS080	destra	Scogliera	3		1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP Cremosina
Opera in buone condizioni																		
EPIFDS081	sinistra	Muro	25	1,5	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	San Quirico
Opera in condizioni accettabili.																		
EPIFDS082	destra	Muro	25	2	0,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	San Quirico
Opera in cattive condizioni e danneggiata; parte del muro è crollato. Necessità di manutenzione.																		
EPIFDS083	sinistra	Scogliera	60	5	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Crabbia
Opera in discrete condizioni; tale opera sostiene un terrapieno antropico di recente realizzazione.																		
EPIFDS084	sinistra	Gabbioni	6	1	1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Rozzo
Opera ammalorata. Necessità di manutenzione.																		



CODICE	SPONDA	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI										tavola grafica	località
			lunghezza (m)	altezza (m)		c/s	legname e pietram.	gabbioni	mattoni	materiale vivo	massi						
				min.	max.						massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati		
EPIFDS085	sinistra	Scogliera	40	1,5	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Rozzo
Opera in buone condizioni.																	
EPIFDS086	destra	Scogliera	40	1,5	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Rozzo
Opera in buone condizioni																	
EPIFDS087	destra	Muro	220	1,5	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
Opera in discrete condizioni. Localmente si seganalano punti scalzati e ammalorati.																	
EPIFDS088	sinistra	Muro	20	1	1,3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Opera in discrete condizioni. Locali e rari punti dove il muro è scalzato alla base.																	
EPIFDS089	destra	Muro	20	1	1,3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Opera in condizioni accettabili.																	
EPIFDS090	destra	Scogliera	5	1	1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
Opera in condizioni accettabili.																	
EPIFDS091	sinistra	Scogliera	5	1	1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
Opera in accettabili condizioni.																	
EPIFDS092	sinistra	Muro	4		5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093040	Foresto
Opera in discrete condizioni.																	



CODICE	SPONDA	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI										tavola grafica	località	
			lunghezza (m)	altezza (m)		c/s	legname e pietram.	gabbioni	mattoni	materiale vivo	massi							
				min.	max.						massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati			
EPIFDS093	destra	Muro	15	3	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093040	Foresto
Opera in discrete condizioni, composta da muri continui di altezza variabile.																		
EPIFDS094	sinistra	Scogliera	10		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Orlongo
Opera in mediocri condizioni, anche se funzionante. Necessaria manutenzione per ripristino delle parti ammalorate.																		
EPIFDS095	sinistra	Scogliera	45	2,5	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	Guardella
Opera in discrete condizioni.																		
EPIFDS096	destra	Gabbioni	25		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	Guardella
Opera in buone condizioni.																		
EPIFDS097	sinistra	Scogliera	80	4	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	a sud di Guardella
Opera in buone condizioni. In alveo, nei pressi della scogliera, si rileva la presenza di blocchi di cava.																		
EPIFDS098	sinistra	Muro	200	1,5	1,8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	Guardella
Opera realizzata in continuità con la DS020. Discrete condizioni di manutenzione.																		
EPIFDS099	destra	Scogliera	50	2,5	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	Guardella
Opera in buone condizioni.																		
EPIFDS001	destra	Scogliera	100	2	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093040	confine comunale nord
Opera in discrete condizioni																		



CODICE	SPONDA	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI										tavola grafica	località
			lunghezza (m)	altezza (m)		c/s	legname e pietram.	gabbioni	mattoni	materiale vivo	massi						
				min.	max.						massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati		
EPIFDS002	sinistra	Scogliera	300	1,5	2,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093040	
Opera in discrete condizioni, ben vegetata e coperta da vegetazione.																	
EPIFDS003	sinistra	Scogliera	60	3	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
Opera in discrete condizioni, composta da una parte a secco e da una intasata.																	
EPIFDS004	destra	Scogliera	200	2	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
Opera in condizioni accettabili. Locali fenomeni di sottoscalzamento al piede. Al di sopra si rileva un muro in cemento, di proprietà privata, alto circa 4 m.																	
EPIFDS005	destra	Scogliera	40	1,5	2,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
Opera ammalorata, a tratti sconnessa. Manutenzione necessaria.																	
EPIFDS007	destra	Scogliera	60	1,5	2,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	adiacenze Isolella
Opera in discrete condizioni, ubicata a monte a valle del nuovo ponte.																	
EPIFDS008	sinistra	Gabbioni	80		5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Ponte Agona
Opera in buono stato.																	
EPIFDS009	sinistra	Scogliera		1	1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Ponte Agnana
Opera in buone condizioni. La scogliera sottostante ai gabbioni descritti con il codice precedente.																	
EPIFDS010	sinistra	Scogliera	360	1	1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia
Opera in discrete condizioni.																	



CODICE	SPONDA	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI										tavola grafica	località
			lunghezza (m)	altezza (m)		c/s	legname e pietram.	gabbioni	mattoni	materiale vivo	massi						
				min.	max.						massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati		
EPIFDS011	destra	Scogliera	120	2	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia
Opera funzionante ma ammalorata e a tratti sconnessa. Necessità di manutenzione.																	
EPIFDS012	destra	Scogliera		2	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia
Opera localmente ammalorata, con massi sconnessi. Necessità manutenzione.																	
EPIFDS013	destra	Scogliera	300	1,5	2,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia centro
Opera funzionante e in condizioni accettabili, localmente ammalorata.																	
EPIFDS014	sinistra	Muro	50		6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia centro
Evidenti fenomeni di scalzamento al piede. Necessaria manutenzione.																	
EPIFDS015	sinistra	Muro	60		3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia centro
Fenomeni di scalzamento nella parte finale dell'opera. Necessaria manutenzione.																	
EPIFDS016	sinistra	Muro	50		3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
EPIFDS017	sinistra	Muro	150	3	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Montrigone
Opera in discrete condizioni, costituita da una serie di muri in fregio al corso d'acqua. Le misure, a causa della non accessibilità dei siti, risultano stimate.																	
EPIFDS018	sinistra	Scogliera	50	1	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Montrigone
Opera in discrete condizioni. Misure stimate per inaccessibilità dei siti.																	
EPIFDS019	sinistra	Muro	40	1	1,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	Guardella
Opera in discrete condizioni.																	



CODICE	SPONDA	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI										tavola grafica	località	
			lunghezza (m)	altezza (m)		c/s	legname e pietram.	gabbioni	mattoni	materiale vivo	massi							
				min.	max.						massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati			
EPIFDS020	sinistra	Muro	600	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	Guardella
Opera in buone condizioni.																		
EPIFDS021	sinistra	Scogliera	600	2	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	Guardella
Opera a tratti ammalorata, con blocchi sconnessi. Manutenzione necessaria.																		
EPIFDS022	destra	Scogliera	1100	1,5	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	Valsessera
Opera in condizioni discrete, localmente ammalorata.																		
EPIFDS023	destra	Scogliera	250	3	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Rondò
Discrete condizioni generali; leggeri e locali scalzamenti alla base.																		
EPIFDS024	sinistra	Scogliera	150	2	3,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	rondò
Opera in condizioni discrete, composat da un tratto intasato e da un tratto a secco. Locali scalzamenti al piede dell'opera cementata.																		
EPIFDS025	sinistra	Scogliera	60	3	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Rondò
Opera in accettabili condizioni, quasi completamente vegetata.																		
EPIFDS026	destra	Scogliera	100	2,5	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Rondò
Opera in discrete condizioni.																		
EPIFDS027	destra	Scogliera	70	2,5	3,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
Conzioni dell'opera accettabili.																		



CODICE	SPONDA	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI										tavola grafica	località	
			lunghezza (m)	altezza (m)		c/s	legname e pietram.	gabbioni	mattoni	materiale vivo	massi							
				min.	max.						massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati			
EPIFDS028	sinistra	Muro	170		4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
Muro stabilimento, in fregio al corso d'acqua. Condizioni accettabili.																		
EPIFDS029	destra	Scogliera	50	1,5	2,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
Opera in discrete condizioni.																		
EPIFDS030	sinistra	Scogliera	50	2	2,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
Opera in discrete condizioni generali; in alcuni punti, ammaloramento dei blocchi.																		
EPIFDS031	destra	Scogliera	70	2,5	3,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
Opera in discrete condizioni.																		
EPIFDS032	destra	Muro	200	3	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
Opera in condizioni accettabili; locali fenomeni di scalzamento al piede. Misure stimate per inaccessibilità area.																		
EPIFDS033	sinistra	Scogliera	80	3	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
Opera in discrete condizioni.																		
EPIFDS034	destra	Scogliera	70	3	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
discrete condizioni.																		
EPIFDS035	destra	Muro	200	5	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	salumificio Franchi
Opera in buone condizioni; al di sotto presenza di una sorta di scogliera in massi non cementati, alta circa 1-1,5 m in discrete condizioni.																		



CODICE	SPONDA	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI										tavola grafica	località
			lunghezza (m)	altezza (m)		c/s	legname e pietram.	gabbioni	mattoni	materiale vivo	massi						
				min.	max.						massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati		
EPIFDS036	sinistra	Scogliera	30	1,5	2,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	salumificio franchi
Condizioni accettabili.																	
EPIFDS037	destra	Scogliera	8		2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP299
Opera annalorata, con blocchi sconnessi.																	
EPIFDS038	destra	Muro	20		7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	
Opera in discrete condizioni.																	
EPIFDS039	sinistra	Muro	140	2,5	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
Opera costituita da una serie di muri contigui. Conzioni generali accettabili, localmente si rilevano punti ammalorati.																	
EPIFDS040	destra	Muro	140	2	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
Serie di muri, di diversa tipologia ma continui fra loro. Locali ammaloramenti delle strutture più vecchie, generalmente condizioni accettabili.																	
EPIFDS041	sinistra	Scogliera	20	2	2,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
Opera in discrete condizioni.																	
EPIFDS042	sinistra	Muro	15	1,5	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Opera in condizioni accettabili; locali fenomeni di scalzamento al piede.																	
EPIFDS043	destra	Muro	15	1,5	1,8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Opera in condizioni accettabili.																	



DIFESA DI SPONDA

comune

Borgosesia

provincia

VC



**Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa**

CODICE	SPONDA	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI										tavola grafica	località
			lunghezza (m)	altezza (m)		c/s	legname e pietram.	gabbioni	mattoni	materiale vivo	massi						
				min.	max.						massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati		
EPIFDS044	sinistra	Muro	20	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona

Condizioni accettabili. Misure stimate per inaccessibilità area.



SCOLMATORE E CANALE DI GRONDA A CIELO APERTO

comune
Borgosesia

provincia
VC



**Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa**

CODICE	CARATT. GEOMETRICHE				MATERIALI										tavola grafica	località
	larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	pendenza (%)	cls	acciaio	fossi in terra	gabbioni	legname e pietrame	massi						
										massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati		
EPIFSCA001	1,5	20			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Ponte Agnona
EPIFSCA002	1,5	20	2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01-093080	Borgosesia

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI								tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	dis	legname e pietram.	gabbioni	massi						
								massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati		
EPIFS0001	Soglia	20	30	0,15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Rondò
Opera in discreto stato.														
EPIFS0002	Salto di fondo	2	7	1,2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093040	SS299
Opera in discreto stato di manutenzione.														
EPIFS0003	Salto di fondo	2	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SS299
Opera in buone condizioni.														
EPIFS0004	Salto di fondo	2	2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SS299
Opera in buone condizioni.														
EPIFS0005	Salto di fondo	1,5	3	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SS299
Opera in discreto stato.														
EPIFS0006	Salto di fondo		1,5	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SS299
Opera in buone condizioni.														
EPIFS0007	Salto di fondo	1,5	0,5	0,8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Isolella
serie di n. 3 soglie. Discreto stato, localmente ammalorate. In carta sono indicate come 7A-7b-7C.														
EPIFS0008	Salto di fondo	1		0,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Opera in buone condizioni.														

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI								tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	dis	legname e pietram.	gabbioni	massi						
								massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati		
EPIFS0009	Salto di fondo		1	0,4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Crava
Opera in discrete condizioni.														
EPIFS0010	Salto di fondo		1	0,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Crava
Opera in discrete condizioni.														
EPIFS0011	Salto di fondo		1	0,5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Crava
Opera ammalorata, da sostituire.														
EPIFS0012	Salto di fondo		2	0,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Discreto stato														
EPIFS0013	Salto di fondo		2	0,8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Opera in discrete condizioni.														
EPIFS0014	Salto di fondo		2	0,8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Opera in discrete condizioni.														
EPIFS0015	Salto di fondo		1,2	0,4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01-093080	Via Valsessera
Opera in buone condizioni.														
EPIFS0016	Salto di fondo		1,2	0,4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Opera in buone condizioni.														

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI								tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	dis	legname e pietram.	gabbioni	massi						
								massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati		
EPIFS0017	Salto di fondo		1,2	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01-093080	Agnona
Opera in buone conzioni.														
EPIFS0018	Salto di fondo	1	4	0,4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01-093120	Via Valsessera
Opera ammalorata, necessità di sistemazione.														
EPIFS0019	Salto di fondo		1	0,4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Via Valsessera
Opera in discrete condizioni. Presenza di un chiusino.														
EPIFS0020	Salto di fondo		1	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01-093080	Via Valsessera
Opera in discrete condizioni.														
EPIFS0021	Salto di fondo		1	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01-093080	Via Valsessera
Opera in discrete condizioni.														
EPIFS0022	Salto di fondo	4	4	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Plelo
Opera in discrete condizioni, localmente ammalorata.														
EPIFS0023	Salto di fondo	3	5	0,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP Cremosina
Opera in discrete condizioni														
EPIFS0024	Salto di fondo	3	2	0,4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP Cremosina
Opera in discrete condizioni.														

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI								tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	cls	legname e pietram.	gabbioni	massi						
								massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati		
EPIFS0025	Salto di fondo		1,2	0,8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Ca Pelliccio
Opera in discrete condizioni.														
EPIFS0026	Salto di fondo		2	0,4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	polo ospedaliero
Opera in discrete condizioni.														
EPIFS0027	Salto di fondo		2	0,7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	polo ospedaliero
Opera in discrete condizioni.														
EPIFS0028	Salto di fondo		1,5	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SS299
Opera in discrete condizioni.														
EPIFS0029	Salto di fondo		5	0,4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	SP Cremosina
Opera ammalorata, a tratti divelta. Necessità di manutenzione.														
EPIFS0030	Salto di fondo	1,5	2,5	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01-093080	strada per ForestoSesia
Opera in buone condizioni.														
EPIFS0031	Traversa	3	60		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093040	confine nord
Opera in discrete condizioni.														
EPIFS0032	Traversa	2,5	90		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093080	Ponte Agnona
Opera in discrete condizioni. Locali ammaloramenti nella struttura in cls.														

CODICE	TIPOLOGIA	CARATT. GEOMETRICHE			MATERIALI								tavola grafica	località
		larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	dis	legname e pietram.	gabbioni	massi						
								massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati		
EPIFS0033	Soglia	0,5	1,2	0,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093040	Brina
Opera in buone condizioni.														
EPIFS0034	Salto di fondo	5	80	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01-093120	Guardella
Opera in buone condizioni.														