















# Ubicazione: Corso TORINO n°1

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	cornici
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 15	 15	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano	 15	 15	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 15	 15		intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti	 60	 44		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				

# Ubicazione: Corso TORINO n°3

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	lesene e colonne
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	cornici
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		15		intonaco	art. n°10
lesene colonne		15		intonaco	art. n°10
marcapiano					
fondo	6	6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		15	pietra di luserna	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Rivestimento in marmo e cornici al piano terra non congrui Obbligo di velatura				

# Ubicazione: Corso TORINO

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	lesene e colonne
—	fondo piano terra
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		15		intonaco	art. n°10
lesene colonne	15	15	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano					
fondo	15	6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		15	pietra di luserna	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Rivestimento al piano terra non congruo Obbligo di velatura				










# Ubicazione: Corso TORINO n°9-13-15

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	cornici
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	lesene e colonne
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 15			intonaco	art. n°10
marcapiano	 15		intonaco		art. n°10
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		 15		pittura	art. n°10
sistemi oscuranti	essenza noce	 43	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Zoccolo in pietra rivestito da intonaco e intonaco plastico tipo graffiato al piano terra non congrui				






# Ubicazione: Corso TORINO

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					







# Ubicazione: Corso TORINO n°25-29-31 angolo via Viano

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 3		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 3	 3	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 21	 21	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			pietra di luserna		art. n°10
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Basamento del pilastro angolare in blocco di pietra da mantenere Obbligo di velatura				

## Ubicazione: Corso TORINO angolo via Viano

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



### elementi architettonici

cornicione

serramenti e sistemi oscuranti








ringhiere

fondo piani superiori

zoccolo

fondo piano terra




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 28		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 28	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	 60	 51	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato e rivestimento zoccolo al piano terra non congrui				

# Ubicazione: Corso TORINO n°39

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	ringhiere
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piano terra
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		28		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	28	28	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	28	8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		28		intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato, rivestimento zoccolo e cornici al piano terra non congrui				











# Ubicazione: Corso TORINO n°45

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 25		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 10	 10	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	 62	 51	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Utilizzare gli stessi colori della facciata per il cortile interno Intonaco plastico tipo granigliato non congruo				









# Ubicazione: Corso TORINO

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo
—	cornici




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 15	 15	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo granigliato non congruo				











# Ubicazione: Corso TORINO

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici	
●	cornicione
●	ringhiere
●	fondo
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	cornici
●	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 28		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 1	 1	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 28		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	 62	 50	ferro	legno	art. n°13/16
balconi		 28		cemento	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 28		intonaco		art. n°12
note	Cornici in stucco al piano terra non congrue				

# Ubicazione: Corso TORINO angolo via Palestro

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piano terra




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		25		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	25	17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		40		legno	art. n°13/16
serramenti	63	50	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		63		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					










# Ubicazione: Corso TORINO angolo via Palestro

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	colonne e lesene
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 17		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano					
fondo	 20	 20	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 17		cemento	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Rivestimento zoccolo e cornici vetrine non congrui				

# Ubicazione: Corso TORINO angolo viale Berrone

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note





# Ubicazione: Corso TORINO n°69/A-71 angolo viale Berrone n°4

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 15	 9	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Rivestimento in travertino, zoccolo in marmo e cornici in granito al piano terra non congrui Ripristino bugnato al piano terra Intonaco plastico tipo graffiato al primo piano non congruo				

# Ubicazione: Corso TORINO n°77

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



## elementi architettonici



corso Torino 77

note











# Ubicazione: Corso TORINO n°83-83/A

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	cornici
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 18		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 3		intonaco		art. n°9
ornati fregi					
cornici	 18		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti					
serramenti	essenza noce		legno		art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 63		ferro		art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 18		intonaco		art. n°12
note	Comice vetrina non congrua				

# Ubicazione: Corso TORINO n°85-87-87/A-87/B

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)





elementi architettonici












note

# Ubicazione: Corso TORINO n°95-97-99-101 angolo via Sant'Eligio

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		pitture a disegni geometrici		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 25		intonaco		art. n°10
fondo	 9	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi		pitture a disegni geometrici			art. n°10
cornici	 25		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	 62	 50	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 25		intonaco		art. n°12
note	Ripristino disegni geometrici nella fascia sotto il cornicione Obbligo di velatura				











# Ubicazione: Corso TORINO n°103-103/A-105 angolo via Sant'Eligio

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	cornici
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 3		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano		 3		intonaco	art. n°10
fondo	 21	 21	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		 3		intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 40		legno	art. n°13/16
serramenti	 63	 50	ferro	legno	art. n°13/16
balconi		 3		cemento	
ringhiere		 63		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

# Ubicazione: Corso TORINO n°107-109-111-113

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	cornici
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	14	14	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	28	17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi		incisioni a disegni geometrici			art. n°10
cornici	14	14	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		62		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di Luserna		art. n°12
note	Ringhiere in stucco bianco non congrue Ripristino decorazioni ed incisioni esistenti sull'intonaco dei piani superiori Obbligo di velatura				




# Ubicazione: Corso TORINO n°115

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		mattoni a vista		mattoni	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			pietra di luserna		art. n°10
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Balconi e ringhiere non congrui Rivestimento in travertino ed intonaco tipo granulato al piano terra non congrui				




# Ubicazione: Corso TORINO n°119-121

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza




elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piani superiori
—	fondo piano terra
—	zoccolo






	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		mattone a vista		mattone	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano		mattone a vista		mattone	art. n°10
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi	mattone a vista	mattone a vista	mattone	mattone	art. n°10
cornici			pietra di luserna		art. n°10
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato al piano terra non congruo Balconi e ringhiere non congrui				

# Ubicazione: Corso TORINO angolo via Malgrà

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		mattone a vista		mattone	art. n°10
lesene colonne	mattone a vista	mattone a vista	mattone	mattone	art. n°10
marcapiano		mattone a vista	mattone	mattone	art. n°10
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi	mattone a vista		mattone		art. n°10
cornici			pietra di luserna		art. n°10
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Balconi e ringhiere non congrui				



# Ubicazione: Corso TORINO

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento di interesse documentario



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		15		intonaco	art. n°10
lesene colonne	15	15	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano	15	15	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	15	1	intonaco bugnato	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	15	15	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	50	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	62		ferro		art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	15		intonaco		art. n°12
note	Vincolo L.1089/39 Obbligo di velatura				