


Ubicazione: Corso INDIPENDENZA

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		23		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	23	23	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	26	12	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		23		intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		41		legno	art. n°13/16
serramenti	60	52	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				













Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n° 16-17

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	lesene e colonne
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 15	 15	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano	 15	 15	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi				pitture	art. n°10
cornici	 15	 15	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti	 61	essenza noce	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	 61	essenza noce	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Ripristino di fascia decorativa sotto il cornicione Ripristino del bugnato al piano terra Obbligo di velatura				

Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n°4 angolo via Palma di Cesnola

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	lesene e colonne
—	fondo
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		17		intonaco	art. n°10
lesene colonne	17	17	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano	15	15	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	6	6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		17	pietra di luserna	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	62	62	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Struttura della vetrina al piano terra non congrua Utilizzo della tricromia sulle parti decorative di lesene e cornicione Veranda in legno al piano primo del lato su via Palma di Cesnola da tutelare Obbligo di velatura				

Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n°12 angolo via Palma di Cesnola

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		28		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	28	28	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	28	8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			pietra di luserna		art. n°10
sistemi oscuranti	60	43	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	60	51	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Serramenti della vetrina al piano terra in alluminio anodizzato non congrui				









Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n° 16

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piani superiori
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 28		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 60	 43	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 28		cemento	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					





Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n°24

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					












Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n° 28 angolo via Cavour

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	ringhiere
—	lesene e colonne
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 14	 14	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano	 14	 14	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 2	 2	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 14	 14	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 63	 63	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				










Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n° 34 angolo via Cavour

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
_____	cornicione
_____	fondo piani superiori
_____	ringhiere
_____	serramenti e sistemi oscuranti
_____	zoccolo
_____	fondo piano terra




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 45	 45	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	 50	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 62	 62	ferro	ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Rivestimento al piano terra non congruo				






Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n°36

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	ringhiere
●	fondo
●	zoccolo
●	cornici




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 16		intonaco		art. n°12
note					





Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n° 38

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					








Ubicazione: Corso INDIPENDENZA angolo corso Italia

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 3		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 21	 21	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			pietra di luserna		art. n°10
sistemi oscuranti	 60	 43	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	 60	 51	ferro	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				

Ubicazione: Corso INDIPENDENZA angolo corso Italia

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	lesene e colonne
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		26		intonaco	art. n°10
lesene colonne		26		dipinti	art. n°10
marcapiano	16		intonaco		art. n°10
fondo	16	6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici		26	pietra di luserna	dipinti	art. n°10
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	61	61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Decorazioni facciata a trompe-l'oeil Obbligo di velatura				







Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n° 44-46

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 25		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			pietra di luserna		art. n°10
sistemi oscuranti	 61	essenza noce	ferro	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Zoccolo e cornici in serizzo non congrui Intonaco plastico tipo graffiato non congruo				



Ubicazione: Corso INDIPENDENZA

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
●	fondo
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato non congruo				















Ubicazione: Corso INDIPENDENZA n° 68

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
●	cornicione
●	lesene e colonne
●	cornici
●	ringhiere
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	fondo
●	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 14	 14	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano	 14		intonaco		art. n°10
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 14	 14	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti	 46	 46	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	 53	 53	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere		 63		ferro	art. n°11
portone	 63		ferro		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				

Ubicazione: Corso INDIPENDENZA angolo via Vallero

Classificazione da P.R.G.C.: Emetgenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	lesene e colonne
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	cornici
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		14		intonaco	art. n°10
lesene colonne	14	14	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano	14	14	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	8	8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi		14		intonaco	art. n°10
cornici	14	14	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti	46	46	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	53	53	legno	legno	art. n°13/16
balconi		14		cemento	
ringhiere		14		cemento	art. n°11
portone					
zoccolo	15		intonaco		art. n°12
note	Vincolo L.1089/39 Obbligo di velatura				