



# Ubicazione: Viale BERRONE n°6-8-8A angolo via Montello

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 15		intonaco		art. n°10
fondo	 15	 9	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Portoncino d'ingresso in ferro e vetro non congruo Rivestimento al piano terra non congruo Ripristino del bugnato al piano terra				







# Ubicazione: Viale BERRONE n°10 angolo via Montello

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	cornici
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 15		intonaco		art. n°10
fondo	 8	 8	intonaco a bugnato	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 14	 14	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti	 45	 45	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	 50	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	 62		acciaio dolce		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Portoncino d'ingresso esistente non congruo Obbligo di velatura				








# Ubicazione: Viale BERRONE n°12

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo





	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 14	 14	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi		lapide commemorativa		marmo	art. n°10
cornici	 14	 14	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 46		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 53	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato al piano terra e ai piani superiori non congruo Ripristino del bugnato al piano terra Obbligo di velatura				

# Ubicazione: Viale BERRONE n°14

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



## elementi architettonici



note	Edificio recente privo di elementi tipologici di interesse documentario
------	---

# Ubicazione: Viale BERRONE

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 16		cemento	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 16		intonaco		art. n°12
note					

# Ubicazione: Viale BERRONE n°22

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	fondo
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	17	17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	16		intonaco		art. n°12
note	Infisso al piano terra in alluminio anodizzato non congruo				

# Ubicazione: Viale BERRONE n°26

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	fondo
	ringhiere
	cornici
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano	25	25	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	10	10	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	25		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	61	61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	25		intonaco		art. n°12
note					



# Ubicazione: Viale BERRONE n°30

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo





	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 1	 1	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici			pietra di luserna	pietra di luserna	art. n°10
sistemi oscuranti					
serramenti	 51	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				

Ubicazione: Viale BERRONE n°32-34-36 angolo via M. Farina n°88-90

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici



note	
------	--