








Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°2

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 1	 1	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					









Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°10

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 40		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 63		ferro	art. n°11
portone	 63		ferro		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato non congruo				








Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°12-14

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 25		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 25		intonaco		art. n°12
note	Rivestimento al piano terra non congruo				









Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°18 angolo vicolo del Forno

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 4	 4	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi	rappresentazione sacra				art. n°10
cornici	 14		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 60	 60	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				

Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°22-24-26 angolo vicolo del Forno

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	cornicione
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	fondo
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	6	6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	41	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	52	legno	legno	art. n°13/16
balconi		28		cemento	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	28		intonaco		art. n°12
note	Balastra in cemento non congrua				







Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°28-30-30/A

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
●	cornicione
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	fondo
●	ringhiere
●	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					








Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°32-34 angolo via Viano

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	cornici
—	zoccolo









	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 16		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 22	 22	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 16		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti	essenza noce	 40	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 63		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°36-38-40 angolo via Viano

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 43	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo granulato in parte del piano terra non congruo				

Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°42-44

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
	cornicione
	serramenti e sistemi oscuranti
	fondo
	ringhiere
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	6	6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	43	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	16		intonaco		art. n°12
note	Presenza di balconi in legno all'ultimo piano				








Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°46-48

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano	 25		intonaco		art. n°10
fondo	 10	 10	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 62		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 25		intonaco		art. n°12
note	Rivestimento in marmo al piano terra non congruo				







Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°50-52

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 9	 9	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	 60	 52	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 25		intonaco		art. n°12
note	Rivestimento al piano terra non congruo				








Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 1	 1	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 41		legno	art. n°13/16
serramenti	 61	 52	ferro	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	 61		ferro		
zoccolo	 28		intonaco		art. n°12
note					






Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°70

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					












Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°72-74 angolo via Palestro

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 28		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 28	 28	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 4	 4	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 28	 28	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 62	 62	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Presenza di una lapide commemorativa in marmo bianco al primo piano Presenza di insegna dipinta su fondo				







Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°76 angolo via Palestro n°46

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 19		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi	raffigurazione sacra a mosaico				art. n°10
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	 63	essenza noce	ferro	legno	art. n°13/16
balconi		 16		cemento	
ringhiere		 63		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Rivestimento al piano terra non congruo Edificio recente che presenta elementi tipologici tradizionali				

Ubicazione: Via MAURIZIO FARINA n°80-82-84

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	cornici
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		3		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano		3		intonaco	art. n°10
fondo	21	21	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	3	3	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		40		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	50	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		62		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Rivestimento al piano terra non congruo				





Ubicazione: VIA MAURIZIO FARINA n°86-86/A angolo viale Berrone n°43

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piano terra



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano		 15		intonaco	art. n°10
fondo	 15	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Presenza di insegna dipinta sul fronte di viale Berrone				