

Ubicazione: Via TRIESTE n°2-4

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



| elementi architettonici | |
|-------------------------|--------------------------------|
| | cornicione |
| | fondo |
| | ringhiere |
| | serramenti e sistemi oscuranti |
| | zoccolo |



| | colori | | materiali | | normativa |
|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | | 8 | | intonaco | art. n°10 |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano | | | | | |
| fondo | 8 | 8 | intonaco | intonaco | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici | | | | | |
| sistemi oscuranti | | 43 | | legno | art. n°13/16 |
| serramenti | essenza noce | 50 | legno | legno | art. n°13/16 |
| balconi | | | | pietra | |
| ringhiere | | 60 | | ferro | art. n°11 |
| portone | 60 | | ferro | | |
| zoccolo | | | pietra di luserna | | art. n°12 |
| note | Obbligo di velatura | | | | |

Ubicazione: Via TRIESTE n°6-8 angolo via Montebello n°2












Classificazione da P.R.G.C.:Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici

- cornicione
- fondo
- serramenti e sistemi oscuranti
- zoccolo
- ringhiere
- cornici




| | colori | | materiali | | normativa |
|-------------------|--|--|-------------------|-----------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | |  3 | | intonaco | art. n°10 |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano |  3 | | intonaco | | art. n°10 |
| fondo |  4 |  4 | intonaco | intonaco | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici |  3 |  3 | intonaco | intonaco | art. n°10 |
| sistemi oscuranti | essenza noce |  41 | legno | legno | art. n°13/16 |
| serramenti |  52 |  52 | legno | legno | art. n°13/16 |
| balconi | | | | | |
| ringhiere |  61 | | ferro | | art. n°11 |
| portone |  61 | | ferro | | |
| zoccolo | | | pietra di luserna | | art. n°12 |
| note | Vincolo L. 1089/39 Obbligo di velatura | | | | |








Ubicazione: Via TRIESTE angolo via Montebello n°1

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



| elementi architettonici | |
|-------------------------|--------------------------------|
| — | cornicione |
| — | serramenti e sistemi oscuranti |
| — | ringhiere |
| — | fondo |
| — | zoccolo |



| | colori | | materiali | | normativa |
|-------------------|---|--|-------------------|-----------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | |  17 | | intonaco | art. n°10 |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano |  17 |  17 | intonaco | intonaco | art. n°10 |
| fondo |  6 |  6 | intonaco | intonaco | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici | | | | | |
| sistemi oscuranti | | essenza noce | | legno | art. n°13/16 |
| serramenti | essenza noce | essenza noce | legno | legno | art. n°13/16 |
| balconi | | | | pietra | |
| ringhiere |  61 |  61 | ferro | ferro | art. n°11 |
| portone | essenza noce | | legno | | |
| zoccolo | | | pietra di luserna | | art. n°12 |
| note | Tamponatura anomala degli oblò al piano sottotetto Zoccolo in pietra serizzo non congruo | | | | |







Ubicazione: Via TRIESTE n°10

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



| elementi architettonici | |
|-------------------------|--------------------------------|
| — | cornicione |
| — | fondo |
| — | cornici |
| — | zoccolo |
| — | serramenti e sistemi oscuranti |
| — | ringhiere |



| | colori | | materiali | | normativa |
|-------------------|--|--|-------------|-----------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | |  15 | | intonaco | art. n°10 |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano | | | | | |
| fondo |  17 |  17 | intonaco | intonaco | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici | | | diorite | | art. n°10 |
| sistemi oscuranti | | essenza noce | | legno | art. n°13/16 |
| serramenti | essenza noce | essenza noce | legno | legno | art. n°13/16 |
| balconi | |  15 | | cemento | |
| ringhiere | |  61 | | ferro | art. n°11 |
| portone |  61 | | ferro | | |
| zoccolo | | | diorite | | art. n°12 |
| note | | | | | |



Ubicazione: Via TRIESTE n°16

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



| elementi architettonici | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ● | serramenti e sistemi oscuranti |
| ● | fondo |
| ● | cornici |
| ● | zoccolo |



| | colori | | materiali | | normativa |
|-------------------|---|---|-------------------|-----------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | | | | | |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano | | | | | |
| fondo |  9 |  9 | intonaco | intonaco | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici | | | pietra di luserna | | art. n°10 |
| sistemi oscuranti | | essenza noce | | legno | art. n°13/16 |
| serramenti | | essenza noce | | legno | art. n°13/16 |
| balconi | | | | | |
| ringhiere | | | | | |
| portone | | | | | |
| zoccolo | | | pietra di luserna | | art. n°12 |
| note | | | | | |







Ubicazione: Via TRIESTE n°20

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



| elementi architettonici | |
|-------------------------|--------------------------------|
| — | fondo |
| — | serramenti e sistemi oscuranti |
| — | ringhiere |
| — | cornici |
| — | zoccolo |




| | colori | | materiali | | normativa |
|-------------------|--|--|-------------|-----------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | | | | | |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano | | | | | |
| fondo |  20 |  20 | intonaco | intonaco | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici |  15 | | intonaco | | art. n°10 |
| sistemi oscuranti |  61 | essenza noce | ferro | legno | art. n°13/16 |
| serramenti | essenza noce | essenza noce | legno | legno | art. n°13/16 |
| balconi | | | | pietra | |
| ringhiere | |  61 | | ferro | art. n°11 |
| portone | essenza noce | | legno | | |
| zoccolo |  15 | | intonaco | | art. n°12 |
| note | Serranda laterale da tamponare sulla chiusura Serramenti in alluminio anodizzato al piano terra non congrui | | | | |





Ubicazione: Via TRIESTE n°22 angolo via Cavour

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



| elementi architettonici | |
|-------------------------|--------------------------------|
| — | cornicione |
| — | fondo |
| — | serramenti e sistemi oscuranti |
| — | ringhiere |
| — | zoccolo |




| | colori | | materiali | | normativa |
|-------------------|--|--|-------------|-----------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | | | | | |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano | | | | | |
| fondo |  19 |  19 | intonaco | intonaco | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici | | | | | |
| sistemi oscuranti | essenza noce | essenza noce | legno | legno | art. n°13/16 |
| serramenti | essenza noce | essenza noce | legno | legno | art. n°13/16 |
| balconi | | | | pietra | |
| ringhiere | |  61 | | ferro | art. n°11 |
| portone | essenza noce | | legno | | |
| zoccolo |  25 | | intonaco | | art. n°12 |
| note | Zoccolo in pietra non congruo | | | | |






Ubicazione: Via TRIESTE n°38

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



| elementi architettonici | |
|-------------------------|--------------------------------|
| — | serramenti e sistemi oscuranti |
| — | ringhiere |
| — | fondo |
| — | cornici |
| — | zoccolo |



| | colori | | materiali | | normativa |
|-------------------|--|--|-------------|-----------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | | | | | |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano | | | | | |
| fondo |  2 |  2 | intonaco | intonaco | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici | mattoni a vista | | mattoni | | art. n°10 |
| sistemi oscuranti | | essenza noce | | legno | art. n°13/16 |
| serramenti | essenza noce | | legno | legno | art. n°13/16 |
| balconi | | | | pietra | |
| ringhiere |  61 |  61 | ferro | ferro | art. n°11 |
| portone | essenza noce | | legno | | |
| zoccolo |  15 | | intonaco | | art. n°12 |
| note | | | | | |





Ubicazione: Via TRIESTE n°40-42

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



| elementi architettonici | |
|-------------------------|--------------------------------|
| — | fondo |
| — | serramenti e sistemi oscuranti |
| — | ringhiere |
| — | zoccolo |




| | colori | | materiali | | normativa |
|-------------------|--|---|-------------|-----------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | | | | | |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano | | | | | |
| fondo |  8 |  8 | intonaco | intonaco | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici | | | | | |
| sistemi oscuranti | | essenza noce | | legno | art. n°13/16 |
| serramenti | essenza noce | essenza noce | legno | legno | art. n°13/16 |
| balconi | | essenza noce | | legno | |
| ringhiere |  61 | essenza noce | ferro | legno | art. n°11 |
| portone | essenza noce | | legno | | |
| zoccolo |  15 | | intonaco | | art. n°12 |
| note | | | | | |

Ubicazione: Via TRIESTE n°46-48

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



| elementi architettonici | |
|-------------------------|--------------------------------|
| | serramenti e sistemi oscuranti |
| | ringhiere |
| | fondo piano terra |
| | zoccolo |




| | colori | | materiali | | normativa |
|-------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | | | | | |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano | 15 | | intonaco | | art. n°10 |
| fondo | 7 | 7 | intonaco | intonaco | art. n°9 |
| ornati fregi | | essenza noce | | legno | art. n°10 |
| cornici | | | | | |
| sistemi oscuranti | 43 | 43 | legno | legno | art. n°13/16 |
| serramenti | 51 | 51 | legno | legno | art. n°13/16 |
| balconi | | | | pietra | |
| ringhiere | 60 | 60 | ferro | ferro | art. n°11 |
| portone | 60 | | ferro | | |
| zoccolo | 15 | | intonaco | | art. n°12 |
| note | Intonaco plastico tipo granigliato al piano terra non congruo | | | | |

Ubicazione: Via TRIESTE n°52-54

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note





Ubicazione: Via TRIESTE n°58 angolo via Tiro a Segno

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



| elementi architettonici | |
|-------------------------|---------|
| — | fondo |
| — | zoccolo |




| | colori | | materiali | | normativa |
|----------------------|--|--|-------------|-----------------|-----------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | | | | | |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano |  25 | | intonaco | | art. n°10 |
| fondo |  19 |  19 | intonaco | intonaco | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici | | | | | |
| sistemi oscuranti | | | | | |
| serramenti | | | | | |
| balconi | | | | | |
| ringhiere | | | | | |
| portone | essenza noce | | legno | | |
| zoccolo |  25 | | intonaco | | art. n°12 |
| note | | | | | |









Ubicazione: Via TRIESTE n°62-64 angolo via Tiro a Segno

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



| elementi architettonici | |
|-------------------------|--------------------------------|
| — | cornicione |
| — | fondo |
| — | serramenti e sistemi oscuranti |
| — | ringhiere |
| — | zoccolo |



| | colori | | materiali | | normativa |
|-------------------|--|--|-------------------|-----------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | |  17 | | intonaco | art. n°10 |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano |  17 |  17 | intonaco | intonaco | art. n°10 |
| fondo |  20 |  20 | intonaco | intonaco | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici | | | | | |
| sistemi oscuranti | essenza noce | essenza noce | legno | legno | art. n°13/16 |
| serramenti | essenza noce | essenza noce | legno | legno | art. n°13/16 |
| balconi | |  17 | | cemento | |
| ringhiere |  61 |  61 | ferro | ferro | art. n°11 |
| portone | essenza noce | | legno | | |
| zoccolo | | | pietra di luserna | | art. n°12 |
| note | Rivestimento al piano terra non congruo | | | | |