


# Ubicazione: Corso ITALIA n° 3

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici
fondo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 26		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 16		intonaco		art. n°9
ornati fregi					
cornici	 26		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti					
serramenti					
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					



# Ubicazione: Corso ITALIA n° 9-11-13

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	cornici
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 28		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 28		intonaco		art. n°10
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 28		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 60	 60	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					



# Ubicazione: Corso ITALIA n° 15

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piani superiori
—	ringhiere
—	fondo piano terra




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 28		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 28		intonaco		art. n°10
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 28		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 60	 60	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo granigliato al piano terra non congruo				

# Ubicazione: Corso ITALIA n° 17-19

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 9	 9	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

# Ubicazione: Corso ITALIA n° 29-33

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note

# Ubicazione: Corso ITALIA angolo via Trieste n° 43

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 28		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano		 28		intonaco	art. n°10
fondo	 23	 23	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 28	 28	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti					
serramenti	 43	 43	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	 43		legno		
zoccolo	 28		intonaco		art. n°12
note	Serramenti in alluminio al piano primo non congrui Zoccolo in intonaco granigliato non congruo				

# Ubicazione: Corso ITALIA n° 37 angolo via Trieste

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note

# Ubicazione: Corso ITALIA n° 39

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
●	cornicione
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	fondo
●	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		mattoni a vista		mattoni	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti		essenza noce		legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 25		intonaco		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato non congruo Portoni garages in lamiera non congrui				