



# Ubicazione: Via FIUME n°3

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici	
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano	 15		intonaco		art. n°10
fondo	 1	 1	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 41		legno	art. n°13/16
serramenti		 51		legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere		 15		intonaco	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Edificio che, in parte, presenta elementi tipologici tradizionali Intonaco plastico tipo graffiato ai piani superiori non congruo				



# Ubicazione: Via FIUME n°5-7

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo granigliato non congruo Zoccolo in pietra non congruo				

# Ubicazione: Via FIUME n°11

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Rivestimento in pietra al piano terra non congruo Intonaco plastico tipo graffiato ai piani superiori non congruo				


# Ubicazione: Via FIUME n°13

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti		essenza noce		legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Zoccolo in pietra non congruo Intonaco plastico tipo graffiato non congruo				








# Ubicazione: Via FIUME n°15-15/A

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornici
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano	 14	 14	intonaco	intonaco	art. n°10
fondo	 22	 22	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 14	 14	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 16		intonaco		art. n°12
note					



# Ubicazione: Via FIUME n°19

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici	
—	cornici
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo piano terra
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 17		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 17		cemento	
ringhiere		 61		ferro	
portone					
zoccolo			pietra di luserna		
note	Edificio recente che presenta elementi tipologici tradizionali				


# Ubicazione: Via FIUME n°25-27 angolo vicolo del Castello

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici	
—	fondo
—	cornici
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 28		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	 61		ferro		
zoccolo	 28		intonaco		art. n°12
note	Edificio recente che presenta elementi tipologici tradizionali Intonaco plastico non congruo Zoccolo in pietra non congruo				

# Ubicazione: Via FIUME n°29

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



## elementi architettonici



note


Vincolo L. 1089/39







# Ubicazione: Via FIUME n°31

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	ringhiere
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano	 14				
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 46	 46	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	 53	 53	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	 61		ferro		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					