


Ubicazione: Via MONTE GRAPPA n°1/A - 3

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
lesene e colonne	
fondo	
serramenti e sistemi oscuranti	
ringhiere	




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne		mattoni a vista		mattoni	
marcapiano					
fondo	 19	 19	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 25		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 25		intonaco		art. n°12
note					

Ubicazione: Via MONTE GRAPPA n°5

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
lesene e colonne	
fondo	
ringhiere	
serramenti e sistemi oscuranti	
zoccolo	




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne		mattoni a vista		mattoni	
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	 61		ferro		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					

Ubicazione: Via MONTE GRAPPA n°7

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
lesene e colonne	
fondo	
serramenti e sistemi oscuranti	
ringhiere	




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne		mattoni a vista		mattoni	
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	 61		ferro		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					

Ubicazione: Via MONTE GRAPPA n°7

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
●	cornicione
●	fondo
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	ringhiere
●	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		28		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	1	1	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		28		cemento	
ringhiere		61		ferro	art. n°11
portone	61		ferro		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Rivestimento in pietra al piano terra non congruo Sistemi oscuranti avvolgibili in materiale plastico al piano terra non congrui				



Ubicazione: Via MONTE GRAPPA n°11-13

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

Ubicazione: Via MONTE GRAPPA n°17-19

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo piani superiori
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo piano terra
—	ringhiere




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 10	 10	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 25		cemento	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 25		intonaco		art. n°12
note					

Ubicazione: Via MONTE GRAPPA n°21 angolo via Pietro Micca

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario




elementi architettonici	
—	cornici
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 9	 9	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					

Ubicazione: Via MONTE GRAPPA n°23 angolo via Pietro Micca

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	 61		ferro		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					

Ubicazione: Via MONTE GRAPPA angolo via Carducci

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	fondo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 19		intonaco		
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti					
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo					
note					

Ubicazione: Via MONTE GRAPPA angolo via Carducci n°13-15

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	cornici




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 16		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 16		cemento	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 16		intonaco		art. n°12
note					

Ubicazione: Via MONTE GRAPPA angolo via Solferino n°12

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	ringhiere
	fondo
	serramenti e sistemi oscuranti
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	8	8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	61	61	ferro	ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	15		intonaco		art. n°12
note	Zoccolo non congruo				



Ubicazione: Via MONTE GRAPPA angolo via Solferino n°13

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	fondo
●	ringhiere




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	 61		ferro		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					




Ubicazione: Via MONTE GRAPPA n°31

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 29	 29	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 16		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 16		intonaco		art. n°12
note					


Ubicazione: Via MONTE GRAPPA n°33

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 20	 20	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	 43	 43	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	 51	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Copertura tettoia in onduline non congrua				


Ubicazione: Via MONTE GRAPPA n°37

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	cornici
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	fondo
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano	 28		intonaco		art. n°10
fondo	 2	 2	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 28		cemento	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	 61		ferro		
zoccolo	 28		intonaco		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo granigliato non congruo Zoccolo in pietra non congruo				



Ubicazione: Via MONTE GRAPPA n°39-41

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 17	 17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Rivestimento in pietra al piano terra non congruo				



Ubicazione: Via MONTE GRAPPA n° 43 angolo vicolo S. Michele n°6

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	ringhiere
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 15		cemento	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					