


Ubicazione: Via OSPEDALE angolo via M. Farina

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note


Ubicazione: Via OSPEDALE - piazza Sacchi

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici
fondo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 19		intonaco		
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti					
balconi					
ringhiere					
portone					
zoccolo			pietra di luserna		
note	In caso di attuazione del P.I.R.S.A. la tinteggiatura andrà realizzata come prescritto da tale Piano.				


Ubicazione: Via OSPEDALE - piazza Sacchi

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici
fondo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7		intonaco		
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti					
balconi					
ringhiere					
portone					
zoccolo			pietra di luserna		
note	In caso di attuazione del P.I.R.S.A. la tinteggiatura andrà realizzata come prescritto da tale Piano				



Ubicazione: Via OSPEDALE - piazza Sacchi

Classificazione da P.R.G.C.: Complessi unitari di valore storico-documentario, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici
fondo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 9	 9	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti					
balconi					
ringhiere					
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	particolarità e anomalie In caso di attuazione del P.I.R.S.A. la tinteggiatura andrà realizzata come prescritto da tale Piano				






Ubicazione: Via OSPEDALE n°7 angolo piazza Sacchi

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	 61		ferro		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Rivestimento in pietra al piano terra non congruo				






Ubicazione: Via OSPEDALE n°9

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	 61		ferro		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					





Ubicazione: Via OSPEDALE n°13-15-17

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario




elementi architettonici	
—	cornicione
—	ringhiere
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	zoccolo
—	lesene e colonne




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere		 60		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Intonaco plastico non congruo Zoccolo in pietra non congruo				


Ubicazione: Via OSPEDALE angolo via Fiume

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	cornicione
—	lesene e colonne
—	fondo
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione	mattone a vista		mattone		art. n°10
lesene colonne	mattone a vista		mattone		art. n°10
marcapiano					
fondo	 8		intonaco		art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti					
serramenti					
balconi					
ringhiere					
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					