







Ubicazione: Via SAN ROCCO

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 9	 9	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 41		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 52	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 60		ferro		art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					


Ubicazione: Via SAN ROCCO n°2

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 7	 7	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra di Luserna	
ringhiere	 60	 60	ferro	ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note					