








Ubicazione: VICOLO DEL FORNO n°1

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 6	 6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		 41		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 52	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 60		ferro		art. n°11
portone					
zoccolo	 28		intonaco		art. n°12
note					





Ubicazione: VICOLO DEL FORNO n°3

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
—	fondo
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 10	 10	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 25		cemento	
ringhiere		 61		ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

Ubicazione: VICOLO DEL FORNO n°5

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	ringhiere
	serramenti e sistemi oscuranti
	fondo
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	17	17	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		43		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	51	legno	legno	art. n°13/16
balconi		15		cemento	
ringhiere		60		ferro	art. n°11
portone	60		ferro		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					








Ubicazione: VICOLO DEL FORNO n°9-9/A

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
●	fondo
●	serramenti e sistemi oscuranti
●	ringhiere



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 22	 22	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi		 16		cemento	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	 61		ferro		
zoccolo	 16		intonaco		art. n°12
note					