














Ubicazione: Via MALGRA'

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	cornici
—	lesene e colonne
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	zoccolo
—	ringhiere





	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 15	 15	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano	 15		intonaco		art. n°10
fondo	 1	 1	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 15	 15	pittura	intonaco	art. n°10
sistemi oscuranti		 45		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 50	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 62		ferro		art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Vincolo L. 1089/39				

Ubicazione: Via MALGRA' n°4 angolo via delle Fornaci

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici



note

