


Ubicazione: Via CESARE BATTISTI n°5

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario




| elementi architettonici |
|-------------------------|
| |




| | colori | | materiali | | normativa |
|-------------------|--|--|--------------------|-----------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | |  28 | | intonaco | art. n°10 |
| lesene colonne | |  28 | | intonaco | art. n°10 |
| marcapiano | | | | | |
| fondo |  21 | mattone a vista | intonaco a bugnato | mattone | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici | | | | | |
| sistemi oscuranti | | | | | |
| serramenti | essenza noce | essenza noce | legno | legno | art. n°13/16 |
| balconi | | | | | |
| ringhiere | | | | | |
| portone | | | | | |
| zoccolo |  28 | | intonaco | | art. n°12 |
| note | Edificio privo di elementi tipologici di interesse documentario | | | | |


Ubicazione: Via CESARE BATTISTI

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



| elementi architettonici | |
|-------------------------|--------------------------------|
| — | fondo |
| — | zoccolo |
| — | serramenti e sistemi oscuranti |
| — | cornici |
| — | ringhiere |




| | colori | | materiali | | normativa |
|-------------------|--|--|--------------------|-----------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | |  28 | | intonaco | art. n°10 |
| lesene colonne | |  28 | | intonaco | art. n°10 |
| marcapiano |  28 | | intonaco | | art. n°10 |
| fondo |  21 |  21 | intonaco a bugnato | intonaco | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici |  28 | | intonaco | | art. n°10 |
| sistemi oscuranti | | | | | |
| serramenti | essenza noce | essenza noce | legno | legno | art. n°13/16 |
| balconi | | | | | |
| ringhiere |  61 | | ferro | | art. n°11 |
| portone | essenza noce | | legno | | |
| zoccolo |  28 | | intonaco | | art. n°12 |
| note | Intonaco plastico tipo graffiato non congruo | | | | |

Ubicazione: Via CESARE BATTISTI n°15-17

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



| elementi architettonici | |
|-------------------------|--------------------------------|
| — | serramenti e sistemi oscuranti |
| — | fondo |
| — | ringhiere |
| — | zoccolo |




| | colori | | materiali | | normativa |
|-------------------|--|--|-------------|-----------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | |  15 | | intonaco | art. n°10 |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano | | | | | |
| fondo |  9 |  9 | intonaco | intonaco | art. n°9 |
| ornati fregi | raffigurazione sacra | | | | art. n°10 |
| cornici | | | | | |
| sistemi oscuranti | | essenza noce | | legno | art. n°13/16 |
| serramenti | essenza noce | essenza noce | legno | legno | art. n°13/16 |
| balconi | | | | pietra | |
| ringhiere |  61 |  61 | ferro | ferro | art. n°11 |
| portone | | | | | |
| zoccolo |  15 | | intonaco | | art. n°12 |
| note | Rivestimento al piano terra non congruo | | | | |

Ubicazione: Via CESARE BATTISTI n°19

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



| elementi architettonici | |
|-------------------------|--------------------------------|
| | fondo piani superiori |
| | serramenti e sistemi oscuranti |
| | fondo piano terra |
| | zoccolo |




| | colori | | materiali | | normativa |
|-------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | | 19 | | intonaco | art. n°10 |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano | 19 | | intonaco | | art. n°10 |
| fondo | 19 | 17 | intonaco | intonaco | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici | | | | | |
| sistemi oscuranti | | 43 | | legno | art. n°13/16 |
| serramenti | 51 | 51 | legno | legno | art. n°13/16 |
| balconi | | | | | |
| ringhiere | 60 | | ferro | | art. n°11 |
| portone | essenza noce | | legno | | |
| zoccolo | 19 | | intonaco | | art. n°12 |
| note | Intonaco plastico tipo graffiato al piano terra non congruo | | | | |



Ubicazione: Via CESARE BATTISTI

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



| elementi architettonici | |
|-------------------------|--------------------------------|
| — | fondo |
| — | serramenti e sistemi oscuranti |
| — | ringhiere |
| — | zoccolo |




| | colori | | materiali | | normativa |
|-------------------|--|--|-------------------|-----------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | | | | | |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano | | | | | |
| fondo |  8 |  8 | intonaco | intonaco | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici | | | | | |
| sistemi oscuranti |  43 |  43 | legno | legno | art. n°13/16 |
| serramenti |  51 |  51 | legno | legno | art. n°13/16 |
| balconi | | | | pietra | |
| ringhiere | |  60 | | ferro | art. n°11 |
| portone | | | | | |
| zoccolo | | | pietra di luserna | | art. n°12 |
| note | | | | | |

Ubicazione: Via CESARE BATTISTI n°21-23-25

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario
Edifici, manufatti e paramenti medievali censiti e virtuali





| elementi architettonici | |
|-------------------------|---------|
| | fondi |
| | cornici |



| | colori | | materiali | | normativa |
|----------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | | | | | |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano | | | | | |
| fondi | mattone e pietra a vista | mattone e pietra a vista | mattone e pietra | mattone e pietra | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici | | | | | |
| sistemi oscuranti | | | | | |
| serramenti | essenza noce | | legno | | art. n°13/16 |
| balconi | | | | | |
| ringhiere | ██████████ 61 | | ferro | | art. n°11 |
| portone | ██████████ 61 | | ferro | | |
| zoccolo | | | | | art. n°12 |
| note | Ristilatura della malta tra i conci lapidei e laterizi | | | | |

Ubicazione: Via CESARE BATTISTI

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini di pertinenza



| | colori | | materiali | | normativa |
|----------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------|
| | piano terra | piani superiori | piano terra | piani superiori | |
| cornicione | | | | | |
| lesene colonne | | | | | |
| marcapiano | | | | | |
| fondo | mattone e pietra a vista | | mattone e pietra | | art. n°9 |
| ornati fregi | | | | | |
| cornici | | | | | |
| sistemi oscuranti | | | | | |
| serramenti | | | | | |
| balconi | | | | | |
| ringhiere | | | | | |
| portone | | | | | |
| zoccolo | | | | | |
| note | Ristilatura della malta tra i conci lapidei e laterizi | | | | |