


Ubicazione: Via S. FRANCESCO D'ASSISI

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note

Ubicazione: Via S. FRANCESCO D'ASSISI

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	lesene e colonne
—	fondo
—	ringhiere
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		14		intonaco	art. n°10
lesene colonne	14	14	intonaco	intonaco	art. n°10
marcapiano	14		intonaco		art. n°10
fondo	8	8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		46		legno	art. n°13/16
serramenti	53	53	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	61		ferro		art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	15		intonaco		art. n°12
note	Edificio recente che presenta elementi tipologici tradizionali Obbligo di velatura				







Ubicazione: Via SAN FRANCESCO D'ASSISI n°14

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano		 14		intonaco	art. n°10
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 14		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti		 46		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	 53	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Vincolo L. 1089/39 Obbligo di velatura				

Ubicazione: Via S. FRANCESCO D'ASSISI

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici



note








Ubicazione: Via SAN FRANCESCO D'ASSISI n°18

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
—	cornicione
—	serramenti e sistemi oscuranti
—	fondo
—	ringhiere
—	cornici
—	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano		 14		intonaco	art. n°10
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici	 14		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti		 46		legno	art. n°13/16
serramenti		 53		legno	art. n°13/16
balconi		 14		cemento	
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo	 15		intonaco		art. n°12
note	Vincolo L. 1089/39 Obbligo di velatura				

Ubicazione: Via S. FRANCESCO D'ASSISI

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici



note	Vincolo L. 1089/39
------	--------------------