


# Ubicazione: VIA GIACOSA

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici



note	
------	--










# Ubicazione: VIA GIACOSA n°7

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici	
—	cornici
—	cornicione
—	lesene e colonne
—	fondo
—	ringhiere
—	serramenti e sistemi oscuranti



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 14		intonaco	art. n°10
lesene colonne	 14		intonaco a bugnato		art. n°10
marcapiano					
fondo	 1		intonaco		art. n°9
ornati fregi					
cornici	 14		intonaco		art. n°10
sistemi oscuranti	 46		legno		art. n°13/16
serramenti	 53		legno		art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 14		cemento		art. n°11
portone	 63		ferro		
zoccolo	 28		intonaco		art. n°12
note	Intonaco plastico tipo graffiato non congruo				