







Ubicazione: Via PIAVE n°3 angolo via Domenico Micono n°1

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		mattone a vista		mattone	art. n°10
lesene colonne	mattone a vista	mattone a vista	mattone	mattone	art. n°10
marcapiano	mattone a vista		mattone		art. n°10
fondo	 8	 8	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti		essenza noce		legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 61	 61	ferro	ferro	art. n°11
portone					
zoccolo	 19		intonaco		art. n°12
note					